


Расходные материалы к PW-70

OPTI A
сварочные решения



№	Наименование позиции	Ø	Артикул
①	Диффузор (трубка охлаждения)		XLFH0211
②	Катод стандартный		XLPR0063
③	Диффузор воздушный		XLPE0007
④	Сопло стандартное	0,9 мм 1,0 мм 1,1 мм 1,2 мм	XLPD0088-09 XLPD0088-10 XLPD0088-11 XLPD0088-12
⑤	Насадка защитная		XLPC0032
⑥	Насадка пружинная		XLCV0010
⑦	Насадка U-образная		XLCV1117
⑧	Насадка роликовая		XLCV0073